

Kasutusjuhend

CNCTrepi poolt valmistatud toodetele kehtib kaheaastane garantii, mille eelduseks on ettevõttepoolse paigaldus- ja kasutusjuhendi järgimine. Garantiaeg algab toote üleandmisest tellijale. Selleks, et treppi kasutada probleemideta pikki aastaid, tuleb täita hoolikalt kasutusjuhendis toodud nõudeid.

Ruumi sisekliima

- Ruumi sisetemperatuur peab jääma vahemikku 15-25° C.
- Suhteline õhuniiskus peab olema vahemikus 40..60%.

Mehaanilised vigastused

- Tuleb vältida raskete ja teravate esemete kukkumist trepile.
- Tuleb vältida käimist jalanõudes, mis kahjustavad trepi viimistlust (näiteks kontsakingad, liivased jalanõud jne).

Hooldus

- Pesta tohib kõiki puittreppes ainult niiske lapiga;
- Puhastamisel ei tohi kasutada kemikaale;
- Treppes ei tohi pesta rohke veega.
- Klaaspiirdeid võib puhastada puhta veega või klaasipesuvahendiga.
- Roostevaba detaile võib puhastada puhta vee, alkoholi või lahustiga.
- Regulaarset hooldust vajavad õlikattega puittreppid, mida tuleb kord aastas õliga üle viimistleda.